




XMP-16/32/96



Neue Firmware

Mit den neuen Firmwareversionen 3.1 für XMP 16/32/96 ist ein allgemeiner Fehler korrigiert:

Wurde in den Routinen der Befehl "IF WEEKDAY" verwendet oder die Variable CW bzw. CN abgefragt, liefen die Routinen nicht mehr einwandfrei und es war kein Download geänderter Routinen mehr möglich.

Die aktuelle Firmware behebt diesen Fehler und liegt auf unserem Internetserver im unten genannten Verzeichnis bereit:

```
\EPROMS\XMP16V31.bin  
\EPROMS\XMP32V31.bin  
\EPROMS\X96SYS31.bin
```

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Framersheim

Ihr AUTEC - Team

Unsere Online-Dokumentation
steht Ihnen jederzeit
auf unserem FTP-Server zur Verfügung:
server.autec-gmbh.de
Besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.autec-gmbh.de

